

### Tabel eindtermen die niet meer gehandhaafd worden

Eindtermendocument	Crebo	Deel kwalificatie	eindtermen	Toelichting/advies
Machinaal verspaner/Kotteraar	10107	50489	1	Eindterm anders handhaven omdat het wegens kostenaspect niet uitvoerbaar is. Bijvoorbeeld door uitsluitend één stalen werkstuk te laten maken.
Frezer	10108	50490	5	Genoemde eindterm niet meer handhaven.
Scheepsmetaalbewerker	10115	50507	7	Eindterm uitsluitend in context <i>nieuwbouw</i> toetsen. Consequentie is dat een leerling werkzaam bij een nieuwbouw bedrijf geen reparatie hoeft te doen.
			8	Eindterm uitsluitend in context <i>reparatie</i> toetsen. Consequentie is dat een leerling werkzaam bij een reparatie bedrijf geen nieuwbouw hoeft te doen.
Werktuigbouwkunde	10055	50267	1,8,9,10	Genoemde eindtermen niet meer handhaven omdat: <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zwenkbuigen met de hand komt weinig meer voor.</li> <li>○ Klinken als techniek wordt nauwelijks toegepast.</li> <li>○ Drukvoegen wordt alleen in gespecialiseerde bedrijven toegepast (machines).</li> <li>○ Hechtvouwwerbindingen worden nagenoeg niet meer toegepast.</li> <li>○ De plaatwerker allround fit geen klein pijpwerk.</li> <li>○ Wikkelbuigen van staf en pijp is specialistisch werk, het hoort het niet in de reguliere opleiding.</li> </ul> Kenteq adviseert om kleine ambachtelijke bedrijven tegemoet te komen en deelkwalificatie via een cursorisch traject aan te bieden met een geldig certificaat.
		50268	12,13	
Constructie en Apparatenbouwer	10114	50267	1,8,9,10	Genoemde eindtermen niet meer handhaven omdat zwenkbuigen met de hand weinig meer voorkomt.

Constructie en Apparatenbouwer		50268	12,13	<p>Genoemde eindtermen niet meer handhaven omdat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Klinken als techniek wordt nauwelijks toegepast.</li> <li>○ Drukvoegen wordt alleen in gespecialiseerde bedrijven toegepast (machines).</li> <li>○ Hechtvouwverbindingen worden nagenoeg niet meer toegepast.</li> <li>○ De plaatwerker allround fit geen klein pijpwerk.</li> <li>○ Wickelbuigen van staf en pijp is specialistisch werk, het hoort het niet in de reguliere opleiding.</li> </ul> <p>Kenteq adviseert om kleine ambachtelijke bedrijven tegemoet te komen en deelkwalificatie via een cursorisch traject aan te bieden met een geldig certificaat.</p>
Plaatwerker	10113	50267	1,8,9,10	<p>Genoemde eindtermen niet meer handhaven omdat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Zwenkbuigen met de hand komt weinig meer voor.</li> <li>○ Klinken als techniek wordt nauwelijks toegepast.</li> <li>○ Drukvoegen wordt alleen in gespecialiseerde bedrijven toegepast (machines).</li> <li>○ Hechtvouwverbindingen worden nagenoeg niet meer toegepast.</li> <li>○ De plaatwerker allround fit geen klein pijpwerk.</li> <li>○ Wickelbuigen van staf en pijp is specialistisch werk, het hoort het niet in de reguliere opleiding.</li> </ul> <p>Kenteq adviseert om kleine ambachtelijke bedrijven tegemoet te komen en deelkwalificatie via een cursorisch traject aan te bieden met een geldig certificaat.</p>
		50268	12,13	
Scheepsbouwer	10111	50495 50496	2,9,10,12 5,6,7,8,9,10, 11	<p>Genoemde eindtermen niet meer handhaven omdat in de praktijk eindtermen voor deze deelkwalificaties niet of zeer moeilijk kunnen worden getoetst.</p>
Machinaal Verspaner	10100	50270	2,3,4	<p>Eindterm anders handhaven omdat uitvoering op CNC machines niet uitvoerbaar is. Bijvoorbeeld door uitsluitend één stalen werkstuk te laten maken.</p> <p>Deelkwalificatie 50274 niet meer handhaven omdat dit praktisch niet uitvoerbaar is en het beroep waar het betrekking op heeft is veranderd door het gebruik van CNC-machines.</p>
		50274	Alle eindtermen	

Monteur Elektrotechnische Panelen	10258	56103	Alle eindtermen	Eindtermen niet meer handhaven omdat printen tegenwoordig in de panelenbouw compleet gemonteerd aangeleverd worden en zich niet meer onderscheiden van andere gangbare componenten. Het herkennen en omgaan met printen in niet gemonteerde vorm is daarom niet meer mogelijk.
Eerste Monteur Elektrotechnische Panelen	10245	56103	Alle eindtermen	Eindtermen niet meer handhaven omdat printen tegenwoordig in de panelenbouw compleet gemonteerd aangeleverd worden en zich niet meer onderscheiden van andere gangbare componenten. Het herkennen en omgaan met printen in niet gemonteerde vorm is daarom niet meer mogelijk.
Monteur Middenspanningsinstallaties	10262	50948	Alle eindtermen	Eindtermen niet meer handhaven omdat dit technisch niet meer uitvoerbaar is. Middenspanningsinstallaties in open aanleg worden in Nederland nauwelijks meer aangelegd. Het monteren van deze railsystemen zoals beschreven in deze deelkwalificatie kan daarom niet meer worden uitgevoerd.
Eerste Monteur Middenspanningsinstallaties	10250	50948	Alle eindtermen	Eindtermen niet meer handhaven omdat dit technisch niet meer uitvoerbaar is. Middenspanningsinstallaties in open aanleg worden in Nederland nauwelijks meer aangelegd. Het monteren van deze railsystemen zoals beschreven in deze deelkwalificatie kan daarom niet meer worden uitgevoerd.